

検知機から発する125KHzの磁界を受けると、各種タグより315MHzの電波を発し、検知機の受信アンテナ受けることにより、重機オペレーターにタグを装着した作業者がいることを知らせます。⑤のタグは作業側も音で危険を察知。⑦のタグは振動と音で危険を察知します。

⑤ 薄型警報機能付タグ



⑥ 標準タグ



⑦ 警報機能付タグ



ヘルメット用タグ⑤、⑥には上記ヘルメット取付用アタッチメントが必要になります。